



图1 防止起弧发生缺陷,建议采用后退前进法焊接。

#### 核数金属化

